

107 年度「屏東縣室內空氣品質稽巡查管理計畫」室內空氣品質標準值檢測結果

檢測場所	列管 批次	採樣 時間	二氧 化碳 (ppm)	一氧 化碳 (ppm)	臭氧 (ppm)	總揮發性有 機化合物 (ppm)	甲醛 (ppm)	PM <sub>10</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	PM <sub>2.5</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	細菌 (CFU /m <sup>3</sup> )	真菌 (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌 (外氣) (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌濃度 室內外比 值	主要 採樣地點
標準值	--	--	1,000	9	0.06	0.56	0.08	75	35	1,500	1,000	--	--	--
寶建醫療社團法人附設春風 護理之家	--	6/8-6/9	621	0.1	--	--	ND	27	--	594	--	--	--	5F 康樂室
文賢開發休閒育樂股份有限 公司(屏東市國民運動中心)	第二批	6/14-6/15	618	--	--	--	ND	25	--	800 329 547 106	--	--	--	2F 心肺訓練 室坐式腳踏 車區
屏東縣政府客家事務處 (屏東縣客家文物館)	第二批	7/18-7/19	472	0.2	--	--	ND	32	--	665	1,446	1,076	1.3	1F 展場閱讀 區
豐屏股份有限公司	第一批	7/20-7/21	1,029	2.4	--	--	0.03	29	7	1,322	459	626	--	B1F 美食街 元氣咖哩
衛生福利部南區老人之家	第二批	7/20-7/21	444	0.1	0.021	0.0046	ND	31	--	964 411	423	1,296	--	忘憂樓 1F 多 功能活動室
屏東縣政府環境保護局	第一批	7/23-7/24	554	--	--	--	0.08	53	--	--	--	--	--	1F 營建空污 費徵收櫃台 前
內政部移民署南區事務大隊 屏東縣服務站	第一批	7/23-7/24	610	--	--	--	ND	38	--	--	--	--	--	1F 宣導區
屏東縣里港鄉公所 (里港鄉立圖書館)	第二批	7/24-7/25	590	--	--	--	ND	36	7	1,411	370	1,005	--	B1 讀者自修 區
海景世界企業股份有限公司 (國立海洋生物博物館)	第二批	8/10-8/11	966	0.4	0.012	0.00469	ND	31	4	852 640 376	203 79 159	1,490	--	世界水域館 海豹池
中影股份有限公司屏東分公 司	第二批	9/5-9/6	585	1.0	--	--	ND	27	--	--	--	--	--	4F 8 號放映 廳
柏文健康事業股份有限公司 屏東分公司(健身工廠屏東廠)	第二批	9/5-9/6	922	0.3	--	--	0.03	25	--	576 694	--	--	--	2F 重訓區
屏東縣政府	第一批	9/6-9/7	667	--	--	--	0.02	28	--	--	--	--	--	北棟 2F 社會處附幼 科

檢測場所	列管 批次	採樣 時間	二氧 化碳 (ppm)	一氧 化碳 (ppm)	臭氧 (ppm)	總揮發性有 機化合物 (ppm)	甲醛 (ppm)	PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	PM <sub>2.5</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	細菌 (CFU /m <sup>3</sup> )	真菌 (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌 (外氣) (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌濃度 室內外比 值	主要 採樣地點
標準值	--	--	1,000	9	0.06	0.56	0.08	75	35	1,500	1,000	--	--	--
安泰醫院醫療社團法人 安泰醫院	第二批	10/9- 10/10	<b>1,013</b>	0.3	0.01	0.0122	ND	37	17	588 540	--	--	--	D棟 1F 藥局 前
屏東縣內埔鄉公所 (內埔鄉立圖書館)	第二批	10/17- 10/18	595	--	--	--	ND	49	--	358	--	--	--	1F 自修室
客家委員會客家文化發展中 心	第二批	11/16- 11/17	591	0.2	0.016	--	ND	36	23	970 235 182	--	--	--	多媒體館 2F 六堆小星球 六龜茶園旁
豐屏股份有限公司	第一批	11/24	833	--	--	--	--	--	--	200	--	--	--	B1 元氣咖哩 前
屏東縣政府原住民處 (屏東縣政府原住民文化會館)	第二批	11/22- 11/23	607	--	--	--	ND	39	--	963 329	--	--	--	2F 休息區
好樂迪股份有限公司 屏新分公司	第二批	11/23- 11/24	--	--	--	--	ND	31	--	--	--	--	--	1F 大廳

註：1.表格中採樣地點僅顯示出各污染物主要採樣位置，其中甲醛因場所特性關係、細菌及真菌採樣位置須優先選擇於潮濕處執行，可能於不同地點採樣，請詳見檢測報告。

2.表格中粗斜體字代表該檢測項目不符合「室內空氣品質標準」。