

108 年度「屏東縣室內空氣品質稽巡查管理計畫」室內空氣品質標準值檢測結果

檢測場所	列管 批次	採樣 時間	二氧 化碳 (ppm)	一氧 化碳 (ppm)	甲醛 (ppm)	PM <sub>10</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	細菌 (CFU /m <sup>3</sup> )	真菌 (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌 (外氣) (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌濃度 室內外比 值	主要 採樣地點
標準值	--	--	1,000	9	0.08	75	1,500	1,000	--	--	--
安泰醫療社團法人安泰醫院	第二批	2/25-2/26	697	--	--	--	--	--	--	--	D 棟 1F 藥局前
國立屏東大學	第一批	3/11-3/12	702	--	0.02	35	206 241	71 972	1,829	0.04 0.53	8F 性別主題書區
豐屏股份有限公司 (太平洋百貨屏東店二館)	第二批	3/29-3/30	719	1.5	0.05	56	--	--	--	--	3F 牛角燒肉前
交通部台灣鐵路管理局 高雄運務段潮州站	第二批	4/8-4/9	490	0.6	ND	51	--	--	--	--	補票處旁
台灣電力股份有限公司第三核 能發電廠(台電南部展示館)	第二批	4/19-4/20	602	--	ND	17	200 88 194	97	599	0.16	主館 1F 節能減碳區
海景世界企業股份有限公司 (國立海洋生物博物館)	第二批	7/12-7/13	759	--	ND	18	665 694 700	--	--	--	珊瑚王國館 1F 水下工作站
悅心企業有限公司 (屏東縣東新國中游泳池)	第二批	8/8-8/9	570	--	ND	29	447 946	794	600	1.3	2F 重量訓練伸展區

檢測場所	列管 批次	採樣 時間	二氧 化碳 (ppm)	一氧 化碳 (ppm)	甲醛 (ppm)	PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	細菌 (CFU /m <sup>3</sup> )	真菌 (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌 (外氣) (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌濃度 室內外比 值	主要 採樣地點
標準值	--	--	1,000	9	0.08	75	1,500	1,000	--	--	--
好樂迪股份有限公司 東港分公司	第二批	8/8-8/9	469	0.5	ND	30	--	--	--	--	1F 櫃台前
勞動部勞工保險局屏東辦事處	第一批	9/2-9/3	688	--	ND	28	--	--	--	--	申請書表及繕寫區
屏東縣萬丹鄉公所 (萬丹鄉立圖書館)	第二批	9/11-9/12	609	--	ND	22	383 406	989	79	12.5	1F 期刊區

註：1.表格中採樣地點僅顯示出各污染物主要採樣位置，其中甲醛因場所特性關係、細菌及真菌採樣位置須優先選擇於潮濕處執行，可能於不同地點採樣，請詳見檢測報告。  
2.表格中粗斜體字代表該檢測項目不符合「室內空氣品質標準」。