

109 年度「屏東縣室內空氣品質稽巡查管理計畫」室內空氣品質標準值檢測結果

檢測場所	列管 批次	採樣 時間	二氧 化碳 (ppm)	一氧 化碳 (ppm)	甲醛 (ppm)	PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	細菌 (CFU /m <sup>3</sup> )	真菌 (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌 (外氣) (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌濃度 室內外比 值	主要 採樣地點
標準值	--	--	1,000	9	0.08	75	1,500	1,000	--	--	--
柏文健康事業股份有限公司 潮州營業所	第二批	3/5-3/6	696	--	0.02	35	294	--	--	--	私人教練區旁
香港商世界健身事業有限公司 潮州分公司	第二批	3/5-3/6	989	--	0.03	32	388 <b>1,741</b>	--	--	--	4F 草皮區
香港商世界健身事業有限公司 潮州分公司(細菌超標複測)	第二批	5/8	--	--	--	--	429	--	--	--	3F 重訓區
國賓影城股份有限公司 屏東分公司	第二批	5/8-5/9	488	0.4	0.02	18	335	--	--	--	6F 2 號放映廳
驛站百貨股份有限公司	第二批	6/5-6/6	673	0.4	N.D.	21	--	--	--	--	1F 聚客美食坊旁
屏東縣屏東市公所(屏東市立復 興圖書館)	第二批	6/23-6/24	957	--	0.01	9	547 788	--	--	--	自修室(二)
家福股份有限公司新屏分公司	第二批	6/23-6/24	594	--	0.01	14	529	441	291	--	1F 9 號收銀台
合溫馨企業股份有限公司屏東 分公司(享溫馨 KTV 屏東店)	第二批	7/21-7/22	--	--	--	--	341	141	388	0.36	1F V10 包廂

註：1.表格中採樣地點僅顯示出各污染物主要採樣位置，其中甲醛因場所特性關係、細菌及真菌採樣位置須優先選擇於潮濕處執行，可能於不同地點採樣，請詳見檢測報告。

2.表格中粗斜體字代表該檢測項目不符合「室內空氣品質標準」。

檢測場所	列管 批次	採樣 時間	二氧 化碳 (ppm)	一氧 化碳 (ppm)	甲醛 (ppm)	PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	細菌 (CFU /m <sup>3</sup> )	真菌 (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌 (外氣) (CFU/m <sup>3</sup> )	真菌濃度 室內外比 值	主要 採樣地點
標準值	--	--	1,000	9	0.08	75	1,500	1,000	--	--	--
衛生福利部南區老人之家	第一批	7/21-7/22	--	--	--	--	412	309	379	0.82	1F 餐廳
寶建醫療社團法人寶建醫院	第二批	8/3-8/4	959	0.9	0.02	10	<b>1,759</b>	--	--	--	A218 診間前
屏基醫療財團法人屏東基督教 醫院 (本院)	第二批	8/17-8/18	<b>1,061</b>	0.7	0.02	24	606	--	--	--	5F 腸胃科報到處前
衛生福利部屏東醫院	第二批	9/7-9/8	962	0.7	0.01	24	211	--	--	--	2F 婦產科候診區
國仁醫院	第二批	9/28-9/29	977	--	0.01	32	999	--	--	--	2F 注射換藥室前
寶建醫療社團法人寶建醫院 (細菌複測)	第二批	10/21	--	--	--	--	1,318	--	--	--	A218 診間前
屏基醫療財團法人屏東基督教 醫院 (本院) (二氧化碳複測)	第二批	12/4	733	--	--	--	--	--	--	--	5F 腸胃科報到處前

註：1.表格中採樣地點僅顯示出各污染物主要採樣位置，其中甲醛因場所特性關係、細菌及真菌採樣位置須優先選擇於潮濕處執行，可能於不同地點採樣，請詳見檢測報告。

2.表格中粗斜體字代表該檢測項目不符合「室內空氣品質標準」。